

## 青銅・黄銅ねじ込み継手の推奨ねじ込みトルク

サイズ		トルク
B	A	N・m
1 / 8	6	7 ~ 9
1 / 4	8	12 ~ 14
3 / 8	10	20 ~ 24
1 / 2	15	25 ~ 27
3 / 4	20	28 ~ 30
1	25	35 ~ 40
1 - 1 / 4	32	45 ~ 55
1 - 1 / 2	40	60 ~ 65
2	50	65 ~ 70

上記ねじ込みトルクは、黄銅製ねじ込み継手一般の推奨締付トルクを示しているもので、形状等考慮して過大なトルクにならないよう注意して下さい。

2008.4見直し  
フローバル(株) 技術課