



フローバル株式会社

〒550-0005
大阪市西区西本町 1-15-10
辰野西本町ビル
TEL : 0120-453-802
FAX : 0120-451-802

有害物質の含有について (RoHS 規制)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、下記商品に対する表題の件、ご報告致しますので、ご査収くださいますよう、お願い申しあげます。

記

●弊社提供製品 : NORMA 製 SGT-W2/9 SGT-W2/12

材質 : バンド部 : SUS430 (相当)ステンレス (EN 1.4016)

ハウジング部 : SUS430 (相当)ステンレス (EN 1.4016)

スクリューパー : S15C 相当 (EN 1.1132)

尚、ねじ部には亜鉛メッキを施しておりますが、六価クロムは含んでおらず、三価クロムを使用しております。

※RoHS 指令等で規制されている有害物質

鉛 、 水銀 、 カドミウム、 6 値クロム 、 PBB (ポリ臭化ビフェニル)

PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)、

※RoHS2 の規制物質

DEHP (フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)、BBP (フタル酸ブチルベンジル)

DBP (フタル酸ジ-n-ブチル)、DIBP (フタル酸ジイソブチル)

上記物質は含有しておりません。

●弊社提供製品 : NORMA 製 SGT-W4/9 SGT-W4/12

材質 : バンド部 : SUS304 (相当)ステンレス (EN 1.4301)

ハウジング部 : SUS304 (相当)ステンレス (EN 1.4301)

スクリューパー : SUS304Cu (相当)ステンレス (EN 1.4567)

※RoHS 指令等で規制されている有害物質

鉛 、 水銀 、 カドミウム、 6 値クロム 、 PBB (ポリ臭化ビフェニル)

PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)、

※RoHS2 の規制物質

DEHP (フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)、BBP (フタル酸ブチルベンジル)

DBP (フタル酸ジ-n-ブチル)、DIBP (フタル酸ジイソブチル)

上記物質は含有しておりません。

以上